

Merkblatt Holz in Form Platten (speziell Ocean / Flame)

Lagerung / Transport / Verarbeitung

Lagerung / Transport:

- immer gut belüftete Lagerung, niemals hohe Luftfeuchtigkeit
- **immer flach , komplett aufliegend auf einer Palette/ Platte etc. , d.h. die Ecken der Platten dürfen niemals über die Lager –bzw. Transportpalette, den Lagerfachboden hinausragen und damit herabhängen**
- **niemals stehend (weder längs noch quer)lagern oder transportieren**
- die Abdeckplatte sollte immer mindestens das volle Format der Holz in Form Platten haben und diese vollständig abdecken
- um Druckstellen / Scheuerstellen zu vermeiden, sollte zwischen den Platten eine Zwischenlage aus Schaumfolie/ Wellpappe oder ähnlichem Material eingelegt werden
- für den Transport muß die Palette gleichmäßig gebunden / umreift werden
- Platten immer vor Verarbeitung gut auskonditionieren

Verarbeitung:

- die Platten können nach ihrer sachgerechten Lagerung/ Transport, gut auskonditioniert mit allen üblichen Holzbearbeitungsmaschinen / Werkzeugen für die Bearbeitung von Plattenmaterialien bearbeitet werden
- Hinweise zur Kantenbearbeitung finden Sie auf der CD und der Internetseite
- **es ist im Zuge der Bearbeitung darauf zu achten, dass die Platten immer vollständig flach aufliegen, die Ecken niemals herabhängen dürfen,**
- **Speziell vor der Lackierung ist darauf zu achten, das die Platten vollständig plan aufliegen und keinerlei Verzug aufweisen, denn jeder Verzug (z.B. hängende Ecken)wird mir der Lackierung unabänderlich fixiert**